



### 3. 結果

#### 3.1 土壌の事前調査結果

調査結果は、地下タンクの西側および南側に位置するA3, B2～4地点の深さ3～5mにおいて、ベンゼンが環境基準値（0.01mg/L以下）を超えて検出された（表1）。そこで、ベンゼンが検出されたエリアを、5m×5mで7区画（図1中C1～7）に分けて修復エリアとした。また、深さ方向は汚染のあった1m先までを修復エリアとした。これにより、各区画における土壌修復の深さは、C1, 2, 4, 6では5m、C3では2m、C5, 7では4mとなり、修復土壌の容積は約600m<sup>3</sup>となった。

#### 3.2 土壌修復のモニタリング結果

微生物注入2ヶ月後および3ヶ月後のベンゼンの簡易測定結果を表2に示す。C2, 5, 7地点では、2ヶ月経過後にはベンゼンが検出されなかった。また、C1, 3, 6地点では2ヶ月経過後から3ヶ月後にかけて検出量が減少した。一方、C4地点では検出量が13ppm増加した。C7地点の簡易分析結果からベンゼンが検出されなかったため、事前調査でベンゼンが検出された同一区画内のB4地点の土壌を採取し、ベンゼンの測定を行った。その結果、検出値は0.001mg/L未満となり、ベンゼンはほとんど検出されなかった。従って、C2, 5地点においてもベンゼンが除去されたものと考えられた。

微生物注入2ヶ月後および3ヶ月後のTPHsの簡易分析結果を表3に示す。C2, 5, 7地点では、2ヶ月後、TPHsが検出されなかった。また、C1, 3, 5, 6地点では2ヶ月経過後から3ヶ月後にかけて検出量が減少した。なお、C5地点では3ヶ月後にはTPHsが検出されなかった。一方、C4地点では検出量が3.2ppm増加した。

以上の結果より、ベンゼンとTPHsの検出量には相関関係が認められ、また、微生物による分解が進んでいることが確認された。

微生物注入4ヶ月後における土壌中のベンゼンの測定結果を表4に示す。C1, 2, 3, 5, 6, 7地点では、環境基準値を超える量のベンゼンが検出されず、微生物により土壌修復されたことが確認された。一方、C4地点では深さ3m, 4mに基準値を超えるベンゼンが残存していた。これは、表2の測定結果より、2ヶ月後から3ヶ月後にかけてベンゼンの検出量が増加していたことから、ベンゼンの再汚染の可能性も考えられた。

表1 土壌修復前のベンゼン測定結果 (mg/L)

深さ(m)	調 査 地 点							
	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4
0.5								
1								
1.5								
2								
2.5								
3			0.89				0.011	0.29
4			0.018				0.093	
5			0.024			0.015		
6								
7								
8								
9								
10								

※分析はヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析法による。

表2 ベンゼンの簡易測定結果 (ppm)

経過月数	調 査 地 点						
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
2ヶ月	0.45	0	9.8	10	0	13	0
3ヶ月	0.17	0	9.6	23	0	9	0
変化量	-0.28	—	-0.2	13	—	-4	—

※ガス吸引法による

表3 TPHsの簡易測定結果 (ppm)

経過月数	調 査 地 点						
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
2ヶ月	2.437	0	13.23	11.99	0.034	15.79	0
3ヶ月	0.309	0	11.87	15.22	0	7.933	0
変化量	-2.13	—	-1.36	3.227	-0.03	-7.85	—

※ガス吸引法による

表4 修復土壌中のベンゼン測定結果 (mg/L)

深さ(m)	調 査 地 点						
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1							
2							
3				0.022			
4				0.038			
5							

※分析はヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析法による。