整理番号 S-58	**出　展** 織物欠点解析事例集
欠 点 名 たて筋(ストリップ疵)	**品　名** ポリエステル加工糸織物
試料形態 織物	**組　織** 平

糸 使 い

たて糸:ポリエステル加工糸

よこ糸:ポリエステル加工糸

欠点発生状況

布面にひっかいたようなあれ疵が生じている。

試料写真



試験結果

(1)マイクロスコープ観察



織物断面写真

所　見

　一般に、ストリップ疵は製織時に生ずるものであるが、本欠点は、サイジングの停止中に生じたものであり、織物断面写真で見られるように糊でたて糸が丸く固まっている状態が観察される。